

太田川水系 三篠川(安佐北区狩留家地先)

○災害復旧箇所



○被災状況



○復旧状況

令和2年3月21日撮影

復旧完了



復旧イメージ

大型ブロック積

H.W.L

盛土

三篠川右岸9k500付近

※ 現地状況により対策が変更となることがあります。