


太田川水系 三篠川(安佐北区上深川地先①)

○災害復旧箇所



復旧イメージ



※ 現地状況により対策が変更となることがあります。

○緊急復旧工事



○復旧状況

令和2年3月31日撮影



○被災状況

