

太田川水系 三篠川(安佐北区上深川地先③)

○災害復旧箇所



○被災状況




○復旧状況

令和2年3月31日撮影



復旧イメージ



※ 現地の状況により対策が変更となることがあります。