

# 広島市安佐北区口田南3丁目 導流工、流路工が完成

2018年7月25日(水) 17時00分現在

I-1-9-33溪流



導流工が完成(7/24)



流路工が完成(7/23)



土石流警報装置設置完了(7/19)



工事用道路の整備状況

# 広島市安佐北区口田南5丁目

## 導流工が完成

2018年7月25日(水) 17時00分現在

準-1-9-6204溪流




土石流警報装置設置完了(7/19)

流路工(流末部)の状況  
市道横断部の施工協議中

流路工の流路部分が完成(7/24)

導流工が完成(7/22)

I-1-9-226-1 溪流



第2堰堤背面の掘削が完了(7/17)  
(流路断面の確保)



第1堰堤背面の掘削が完了(7/17)  
(流路断面の確保)



センサー線



土石流警報装置

土石流警報装置設置完了(7/19)




流路工が完成(7/18)  
(堰堤下流の洗掘防止)

※)25日は、仮置き場にて残土処理及び大型土のう製作を実施

# 広島市東区福田1丁目

2018年7月25日(水) 17時00分現在

## I -1-9-486溪流



流路工の延伸  
(流路部の堆積土砂撤去状況)



土石流警報装置設置完了(7/19)



工事用道路(下流部)の延伸  
※)ガレキ撤去含む