

お知らせ

太田川・小瀬川の「安全利用点検」を実施しました

太田川河川事務所では、河川の利用が増加すると予想されるゴールデンウィークを前に、安心して河川を利用していただくという観点から、一般の方々が多く利用される箇所を選んで河川における「安全利用点検」を職員と、警察、消防、水辺の楽校協議会等の皆さん計40名で実施しました。

点検の結果、応急措置が必要な箇所が1箇所ありました。

応急措置が必要な箇所は、トラロープで立入禁止にする対応を取りました。

歩道の段差や目地の開きなど補修等の必要があると認められた箇所は、62箇所ありました。

補修等の必要があると認められた箇所で、対応できる箇所については、早急に補修を行います。

※ 河川はもともと危険性を内包していますので、河川の利用にあたっては、利用者自らも十分注意してご利用下さい。

平成21年4月24日

同 時 資 料 提 供 先
広島県政記者クラブ
合同庁舎記者クラブ
中国地方建設記者クラブ
岩国日刊記者クラブ
岩国市政記者クラブ

問い合わせ先		
国土交通省	中国地方整備局	太田川河川事務所
広島市中区八丁堀 3-20 TEL 082-222-9248		
副 所 長	さとう	ひでき
管理第一課長	はやし	とみお
	林	十三夫

点検実施状況写真

		河川名	太田川水系天満川
		事務所名	太田川河川事務所
【中国地方整備局】			
場所	広島県広島市中区舟入幸町 太田川水系天満川 左岸 1k000付近		
実施状況	水難事故現場における階段や捨石部のすべりやすさ等の点検		



水難事故現場における階段や捨石部のすべりやすさ等の点検



点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	太田川水系第二古川
事務所名	太田川河川事務所

場所	広島市安佐南区川内6丁目地先 太田川水系第二古川
----	-----------------------------

実施状況 第二古川の低水護岸及び遊歩道の点検



実施状況 第二古川の低水護岸及び遊歩道の点検



点検実施状況写真

【中国地方整備局】

河川名	小瀬川水系小瀬川
事務所名	太田川河川事務所

場所 広島県大竹市木野1丁目地先
小瀬川水系小瀬川 左岸 4.9k付近 中津原水辺の楽校

実施状況 水辺の楽校の施設の状況を点検



場所 広島県大竹市穂仁原地先
小瀬川水系小瀬川 左岸 10.0k付近 穂仁原子供の水辺

実施状況 高水敷の凹凸の状況を点検



措置状況写真

場所	広島市安佐南区川内5丁目地先 太田川水系古川 左岸 4k350付近	河川名	太田川水系古川
		事務所名	太田川河川事務所

措置状況 ベンチの破損

トラロープ及び注意看板にて使用禁止措置を応急的に行う。後日本復旧を行う。

