

不法投棄および対策実施箇所

平成20年度 可部出張所管内 不法投棄発見回数集計表

	一般ゴミ	電化製品	家具	自転車	バイク	車	布団 衣類	燃料	その他	計
4月	5	2	1	4						12
5月	4		1	1			1			7
6月	2	1		6	2	1	1			13
7月	4	3	1	8	1				1	18
8月	5	1	1	7				1		15
9月	3			9		1			2	15
10月	5	1	1	5			1		2	15
11月	3		2	4					1	10
12月	5	2	2	1			1		2	13
1月	6	1	2	4					2	15
2月	2	2		10			1		3	18
3月	6	1		1					2	10
合計	50	14	11	60	3	2	5	1	15	161

このゴミマップは、平成20年度(平成20年4月～平成21年3月)に河川パトロールが、ゴミ不法投棄を発見した場所を表しています。






平成21年6月8日
不法投棄場所

凡例

- 一般ゴミ
- 電化製品
- 家具
- 自転車
- バイク
- 車
- 布団・衣類
- 燃料
- その他





太田川水系三篠川【不法投棄対策実施箇所図】 防護柵工位置図 5箇所