


平成25年7月28日豪雨による中国地整管内の主な被災箇所(河川)

- 直轄管理河川（高津川）では被害なし。
- 山口県内では、阿武川（山口市阿東町）でJR橋3橋流出、支川生雲川、支川蔵目喜川で浸水被害発生。田万川（萩市田万川町）、須佐川（萩市須佐町）で進水被害発生。詳細は現在調査中。
- 島根県内では、名賀川（津和野町）で民家等流出。詳細は現在調査中。



平成25年7月28日豪雨による中国地整管内の主な被災箇所(砂防)

- 山口県内では、^{あとう}山口市阿東、^{すさ}萩市須佐、^{あぶ}阿武町で被災を確認。詳細は現在調査中。
- 島根県内では、^{つわの}津和野町において被災を確認。詳細は現在調査中。



^{あぶちよう そうごう}
場所: 山口県阿武町惣郷
災害: がけ崩れ(負傷者1名、人家全壊1戸)
被災状況の詳細不明

^{はぎし すさ ひのこそ}
場所: 山口県萩市須佐日ノ社
災害: がけ崩れ(人家被害詳細確認中)
被災状況の詳細不明

^{あぶちよう ふくだかみ はちほ}
場所: 山口県阿武町福田上(八保地区)
災害: 土石流(負傷者2名、人家全壊1戸)
被害状況の詳細不明

^{かのあしくん つわのちよう なかやま おくがの}
場所: 島根県鹿足郡津和野町中山奥ヶ野
災害: がけ崩れ(被害無し)

^{かのあしくん つわのちよう ただいち}
場所: 島根県鹿足郡津和野町直地
災害: がけ崩れ(人的被害無 人家一部破損)

^{やまぐちし あとう かねしも}
場所: 山口県山口市阿東嘉年下
災害: 土石流(負傷者1名、人家全壊1戸)
被害状況の詳細不明

^{かのあしくん つわのちよう たかみねまきのたに}
場所: 島根県鹿足郡津和野町高峯牧ヶ谷
災害: 土石流 被害状況の詳細不明

^{かのあしくん つわのちよう なよし しらいだに}
場所: 島根県鹿足郡津和野町名賀白井谷②
災害: 土石流 被害状況の詳細不明



^{かのあしくん つわのちよう なよし しらいだに}
場所: 島根県鹿足郡津和野町名賀白井谷①
災害: 土石流 被害状況の詳細不明

^{かのあしくん つわのちよう なよし いたがきだに}
場所: 島根県鹿足郡津和野町名賀板垣谷
災害: 土石流 被害状況の詳細不明

^{かのあしくん つわのちよう なよし しらい}
場所: 島根県鹿足郡津和野町名賀白井
災害: 土石流 被害状況の詳細不明

^{やまぐちし あとう とくさなか}
場所: 山口県山口市阿東徳佐中
災害: 土石流 被害状況の詳細不明

^{かのあしくん つわのちよう なよし とくじ}
場所: 島根県鹿足郡津和野町名賀徳次
災害: がけ崩れ(人家全壊1戸)
被害状況の詳細不明