


○当初、国道191号須佐地内L=16km、全面通行止め(17箇所被災)  
 ○翌29日未明には、啓開作業により、通行止めL=5kmに短縮(11箇所被災。但し、作業車・地元車通行可)  
 ○30日8時、応急復旧作業に着手 7月30日8時現在



131k800~132k040  
 大刈トンネル内冠水  
 28日11時40分 上下通行止め  
 →28日21時 啓開 作業車通行可



132k040(上下)  
 土砂流出  
 28日11時40分 上下通行止め  
 →28日21時 啓開 作業車通行可



132k380(下)  
 民家裏山崩落  
 28日11時40分 下り線通行止め  
 →28日21時 啓開 作業車通行可



133k900(上下)  
 下り線法面崩落 50m×20~30m(H)  
 上下線に崩土有り  
 28日11時40分 上下通行止め  
 →29日17時 啓開 作業車通行可



凡例

- ✕ 全面通行止め
- ▲ 作業車通行可(一般車両通行止め)
- ▲ 片側交互通行



132k480  
 土砂流出  
 28日11時40分 上り線通行止め  
 →28日21時 啓開 作業車通行可



132k600(上下)  
 崩土・倒木L=60m  
 28日11時40分 上下線通行止め  
 →28日21時 啓開 作業車通行可



132k780(上下)  
 崩土・倒木L=60m  
 28日11時40分 上下線通行止め  
 →28日21時 啓開 作業車通行可



133k800(上下)  
 道路崩落(上り2車線)L=48m SL=20m  
 28日11時40分 上下通行止め  
 →解放時期未定

# 平成25年7月28日豪雨による中国地整管内の主な被災箇所(直轄国道) 一般国道191号 萩市須佐地内


- 7月28日11時40分、道路崩落(L=48m、法長20m)により通行止め
- 崩落部を避けた迂回路により応急復旧を実施。7月30日8時、復旧作業着手

7月30日8時現在




## 応急復旧

※山側に応急の迂回路を設置



## 断面図



## 写真




- 7月29日12時、河川洗掘により路肩崩落、通行止め
- 同日13時30分、片側交互通行に移行
- 同日17時20分、復旧作業着手(夜間作業のみ)

7月30日8時現在



553k070~090(上)  
 路肩崩落 L=約20m, H=5.5m  
 上り線通行止め  
 7/29 12:00 路肩崩落による通行止め  
 13:30 片側交互通行  
 17:20 応急復旧着手  
 20:30 大型土のう設置着手 → 完了未定

断面図(復旧作業中)



位置図

