

●TEC—FORCE活動レポート(8/24)

調査場所：広島県広島市安佐南区緑井地区

調査概要：被災状況調査（砂防班1）

その他：西村内閣府副大臣への説明、災害対策本部車の設置、
現地合同指揮所での合同会議



被災状況調査



西村内閣府副大臣への状況説明



現地合同指揮所での合同会議の様子



地元住民からの聞き取り



対策本部車※の設置

※災害時等に、現地の対策本部として会議・宿泊等に使用。
車内には台所用品、トイレのほか、各種通信設備が装備。

●TEC—FORCE活動レポート(8/24)

調査場所：広島県広島市安佐南区緑井地区

調査概要：被災状況調査（河川班2）



被災状況調査（大上川 安佐南区緑井8丁目）



被災状況調査（鳥越川 安佐南区緑井8丁目）



被災状況調査（鳥越川 安佐南区緑井8丁目）



被災状況調査（植林川 安佐南区緑井4丁目）