



資料提供先：鳥取県政記者会、鳥取市政記者クラブ、倉吉記者クラブ、米子市政記者クラブ

冬用タイヤ未装着はスリップ事故発生につながります！ ～鳥取県全域で冬用タイヤ装着調査を行いました～

令和3年1月22日(金)に鳥取ICチェーン脱着場、道の駅琴の浦、ポート赤碕において冬用タイヤ装着啓発活動に合わせて装着調査を実施したので、調査結果をお知らせします。

- 冬用タイヤ装着率は約97%（調査台数342台の内、332台装着）でした。（詳細は別紙参照）
- ノーマルタイヤでの雪みち走行は車両のコントロールができず、事故が発生し交通障害になる可能性が高いです。1台の事故車両が大きな交通障害を引き起こします。
- 今後も積雪・路面凍結の恐れがありますので、ドライバーの皆様には**冬用タイヤの装着及びチェーンの携行をお願いします。**
- 今後も継続的に冬用タイヤ装着率調査・啓発活動を行っていきます。

スリップ事故発生状況



鳥取県大山町住吉

R3. 1. 10

山陰道（西伯郡大山町住吉地内）



鳥取県八頭郡智頭町福原

R2. 12. 30

鳥取自動車道（八頭郡智頭町福原地内）

【問い合わせ先】

国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

TEL：0857-22-8435（代表）

総括保全対策官 山田 晋吾（やまだ しんご）

[担当] 道路管理第一課長 川角 隆二（かわすみ りゅうじ）

国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所

TEL：0858-26-6221（代表）

副所長（道路） 山本 俊彦（やまもと としひこ）

[担当] 道路管理課長 井畑 雅之（いばた まさゆき）

本資料は、鳥取・倉吉各河川国道事務所ホームページの「記者発表」でも公開しております。

鳥取河川国道事務所：<http://www.cgr.milt.go.jp/tottori/>

倉吉河川国道事務所：<http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/>

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル 緊急通報#9910へ

位置図

国道9号
「道の駅」ポート赤碕(東伯郡琴浦町別所)
1月22日(金) 14:00~

山陰道
「道の駅」琴の浦(東伯郡琴浦町別所)
1月22日(金) 10:00~

鳥取自動車道
鳥取ICチェーン着脱場(鳥取市本高)
1月22日(金) 10:00~



車種別

| | 全数 | 装着 | 未装着 | 装着率 |
|------------|-----|-----|-----|------|
| 大型車 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 中型車 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 小型車 普通車 | 302 | 292 | 10 | 97% |
| 合計 | 342 | 332 | 10 | 97% |

大型車:6.5t以上、バス30人以上
 中型車:3t以上6.5t未満、バス11人以上30人未満
 小型車:3t未満、バス10人以下
 普通車:上記以外の4輪車両(軽乗用車、軽トラ含む)
 ※駆動輪のみの装着、明らかに磨耗したタイヤを装着していた車両は、未装着としてカウントしている。

県内・県外別

| | 全数 | 装着 | 未装着 | 装着率 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 県内車 | 286 | 278 | 8 | 97% |
| 県外車 | 56 | 54 | 2 | 96% |
| 合計 | 342 | 332 | 10 | 97% |

調査場所別

| | 全数 | 装着 | 未装着 | 装着率 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 鳥取自動車道 (鳥取ICチェーン脱着場) | 114 | 111 | 3 | 97% |
| 山陰道 (道の駅琴の浦) | 109 | 108 | 1 | 99% |
| 一般国道9号 (道の駅ポート赤碕) | 119 | 113 | 6 | 95% |
| 合計 | 342 | 332 | 10 | 97% |

装着率の推移

