

鳥取河川国道事務所
<b>記者発表</b> ・資料配付

日 時	平成26年5月19日(月) 19時00分
-----	-------------------------

件 名	国道9号(鳥取市内「秋里第3橋」)コンクリート片落下について
-----	--------------------------------

発表先	鳥取県政記者クラブ、鳥取市政記者クラブ
-----	---------------------

平成26年5月18日(日)午前10時10分頃、鳥取市秋里地内において、国道9号と交差する市道(市道江津7号線)の歩道上に、コンクリート片が落下しているとの通報があり、調査したところ、国道9号秋里第3橋の橋台から剥落したと思われるコンクリート片(約40cm×20cm×2cm 約3.4kg)を確認しました。

ただちに現地において点検を行い、剥落箇所付近1箇所での叩き落としの措置を実施しました。

なお、この件で第三者への被害は発生しておらず、国道9号及び市道の通行にも支障はありません。

また、近隣の同様な構造箇所について、緊急点検を行っています。

問い合わせ先	国道交通省 中国地方整備局 (鳥取河川国道事務所) 副所長 川上 隆三 道路管理第二課長 安川 雅雄 TEL 0857-22-8435(代)
--------	---



## コンクリート片 発見箇所

- ・場所:鳥取市秋里  
(国道9号上り線 秋里第3橋下 市道江津7号線)
- ・発見日時:5月18日(日) 午前10時10分頃
- ・内容:一般より国道9号下の市道にコンクリート片が落ちてしていると通報があり、周辺構造物について目視点検を行い、たたき落としを実施済。
- ・その他:国道9号及び市道の通行に支障はありません。

叩き落とし箇所

剥落箇所

落下箇所

落下箇所

コンクリート片

至 松江方面

至 京都方面



【写真】コンクリート片 発見状況

約40cm×20cm×2cm 約3.4kg

<凡例>

✕ コンクリート片落下箇所

←(写) 写真撮影方向