

千代川水系【大臣管理区間】 令和7年度ゴールデンウィーク前安全利用点検 点検結果

点検箇所位置図



■点検結果■

点検実施日：令和7年4月22日・23日

点検の結果：

⚠ 重箱緑地公園内の立ち入り防止チェーンの破損

⚠ 千代川(右岸)河口の立ち入り禁止柵の破損

◆上記の破損は早急に対策を行います。
◆たとえ立ち入りできる状況であっても
危険な場所には立ち入らないでください。

・その他の場所では、緊急対策を要する危険な箇所はありませんでした。



千代川(右岸)河口

①重箱緑地公園

▲柵やチェーンなどの立ち入り禁止措置がされている水辺には近づかないでください。



②千代川(右岸)河口

千代川(右岸)河口の立ち入り禁止看板



▲千代川(右岸)河口は危険エリアです。
立ち入りはお止めください。

～楽しく安全に川で遊ぶために～

- 「立入禁止」「立入制限」されている箇所には立ち入らないでね。
- たとえ立ち入りできる状況であっても危険な場所には立ち入らないでね。
- 川に出かける前には、お天気や川の水位を確認してね。

→水辺で事故に遭わないためのコンテンツも参考にしな!

