


千代川水系【大臣管理区間】 令和6年度夏休み前安全利用点検 結果

■点検箇所位置図■



■点検結果■

実施日：令和6年7月16日・18日

点検の結果：

- 重箱緑地公園内の水際部でくずれ危険ですので、近づかないで下さい。
- 千代川(右岸)河口の立入禁止テープが切断 河口の導流堤は危険ですので 立ち入らないで下さい。
- その他の場所では、緊急対策を要する危険な箇所はありませんでした。

①重箱緑地公園



▲水際のくずれた箇所にロープを設置しています。立ち入らないで下さい。

②千代川河口



▲危険エリアのため立ち入り禁止にしています。立入禁止テープを切断したり、立ち入りなどお止め下さい。

～楽しく安全に。川で遊ぶために～

- 「立入禁止」「立入制限」されている箇所には立ち入らないでね。
- 川に出かける前には、お天気や川の水位を確認してね。



→水辺で事故に遭わないためのコンテンツも参考にしてね！

