


鳥取西道路工事進捗状況



K"K= p ÑK>Jú Ö ĩ p! 4@43K= Ú.zKa çK5Jú +4@"- K= ™ o p ÑC•C"C"C"Kó p Ñ! ÝKóKa.,eK&K:KQ!K-KóKZJúKó Ú.z!B

FšKkK°K†KÃK^KnK°K•C.C-C!CCE ,Jú tlg

鳥取西道路工事進捗状況

写真①

平成23年7月末現在

本高工区から鳥取空港IC(仮称)方向を望む

本高工区におけるサンドマット施工



鳥取西道路工事進捗状況

写真②

平成23年7月末現在

本高工区から智頭方向を望む

鳥取IC(仮称)周辺の切土状況



鳥取西道路工事進捗状況

写真③

平成23年7月末現在

鳥取空港IC(仮称)方面より

鳥取IC(仮称)方面を望む

本高第1高架橋、本高第2高架橋(仮称)施工箇所整備状況



鳥取西道路工事進捗状況

写真④

平成23年7月末現在

野坂川方面から鳥取空港IC(仮称)方面を望む

鳥取空港IC(仮称)周辺整備状況



鳥取西道路工事進捗状況

写真⑤

平成23年7月末現在

吉岡温泉IC(仮称)方面より鳥取空港IC(仮称)方面を望む

吉岡温泉IC(仮称)周辺整備状況

