


ダム整備が効果を発揮(鳥取県 殿ダム)

- 平成29年8月7日から台風5号による大雨によって、袋川で洪水が発生。
- 殿ダム流域では、8月7日12時から8日12時にかけて累計で121.4ミリの大雨となった。
- 7日22時に殿ダムへの最大流入量(44.17m³/s)を記録。
- 殿ダムによる洪水調節で、袋川中郷橋付近(ダム下流約10km、宮ノ下小学校付近)において約0.25mの水位低下ができたものと推定される。



殿ダム諸元





- ・場所: 鳥取市国府町殿
- ・形式: ロックフィルダム
- ・高さ: 75m
- ・ダムの幅: 294m
- ・総貯水容量: 1,240万m³
- ・洪水調節容量: 550万m³
- ・完成: 平成24年3月



水辺の楽校町屋付近
8日9:00状況写真



ダム整備が効果を発揮(鳥取県 殿ダム)



※数値は速報値であり、今後変わることがあります。