

「平成22年度 出水期後の千代川堤防点検」 点検結果表

緊急度 B：重大な損傷ではないが補修した方がよいもの
1 / 1

整備局等名	中国		事務所名	鳥取河川国道事務所		水系名	千代川		河川名	千代川、新袋川、袋川、八束川	
対象区域			点検実施期	対象施設	点検項目	点検結果	緊急度	実施する措置 あるいは予定			
河川名	左右岸	距離標									
1	千代川	右岸	2 k 4 0 0	H22.11.25	堤防	変状、損傷	法面に小動物の穴あり。	B	今後順次補修を行い、来年の出水期までに全ての対策を完了させる。		
2	千代川	右岸	2 k 9 1 0	H22.11.25	階段	クラック、損傷	クラックあり（横 1.4m、深さ 12cm）	B			
3	千代川	左岸	7 k 3 0 0	H22.11.25	堤防	クラック、損傷	堤防天端舗装にクラック、損傷	B			
4	千代川	左岸	8 k 4 5 0	H22.11.25	北川樋門	変状	階段と川裏翼壁の間の目地部開き （幅 50 mm）	B			
5	千代川	左岸	8 k 4 5 0	H22.11.25	堤防	クラック、損傷	堤防天端舗装にクラック、損傷	B			
6	千代川	左岸	9 k 0 0 0	H22.11.25	堤防	クラック	堤防天端舗装にクラック （幅 10 mm、延長 10m）	B			
7	千代川	左岸	9 k 5 0 0	H22.11.25	堤防	変状、損傷	法面に小動物の穴あり。 （深さ 30cm）	B			
8	袋川(旧)	左岸	0 k 3 9 0	H22.11.25	護岸	変状	低水護岸裏の洗掘	B			