

令和8年度主要渋滞箇所の解除箇所

- 下記2箇所について、下記対策事業が完了し、データによる分析および合同現地点検結果を踏まえ、令和8年度山口県道路交通渋滞対策部会において審議を行った結果、**主要渋滞箇所の特定解除**を決定。

番号	交差点名	市町	対策事業名	主道路		従道路		観点①	観点②	合同現地点検
				路線名	道路管理者	路線名	道路管理者			
①	岩国港交差点	岩国市	臨港道路(新港地区～立石地区)開通	国道2号	山口河川国道	臨港道路	山口県	○		解除
②	富海交差点	防府市	国道2号富海拡幅開通	国道2号	山口河川国道	(県)富海停車場線	山口県	⇒	○	解除



凡 例

● R8特定解除箇所

<道路種別>

- : 高速道路
- : 一般県道以上
- : 市町道



【令和8年度第1回山口県道路交通渋滞対策部会 実施概要】

日時: 令和8年8月24日(月)14:00～

場所: 山口県庁 4階 共用第3会議室

参加者: 国土交通省 中国地方整備局
国土交通省 中国運輸局
山口県、山口県警察本部
西日本高速道路(株)
山口県トラック協会
山口県バス協会
山口県タクシー協会

【参考】令和8年特定解除候補箇所(岩国港交差点)の状況変化




解除

- 国道2号岩国港交差点(岩国市)周辺では、岩国港を起終点とする陸上輸送車等の交通集中により渋滞が発生していた。
- 令和7年12月に、国道2号の並行道路である臨港道路(新港地区～立石地区、延長0.4km)が開通。
- 方向①、②において、朝ピーク時の速度が向上。速度低下時間数は選定基準を下回る。
- 合同現地点検で渋滞が発生していないことを確認し、観点①*にて主要渋滞箇所からの特定解除を提案した。


<広域図> <拡大図> <説明図> *観点①:主要渋滞箇所解除フローに即して解除を検討



出典:国土地理院地図を加工して作成



速度低下時間数	
選定基準	【4】
H24選定時	【6】
H28点検時	【9】
H30点検時	【4】
臨港道路(Ⅱ期)開通後	【1】



出典:国土交通省記者発表資料を加工して作成

<並行道路開通後の現地状況>




【参考】令和8年特定解除箇所(富海交差点)の状況変化

解除

- 令和3年10月6日に、富海交差点(防府市)を約30m西側へ移設し、主道路と従道路が直角に交差する形状へ改良した。
- また、令和8年3月5日には国道2号富海拡幅が開通し、4車線化により更なる走行速度の改善が確認されている。
- 方向③で速度低下が10回みられ、観点①の要件は満たさないが、速度評価区間は生活道路で、急カーブや踏切があることで速度低下が生じているものであり渋滞による影響ではない。合同現地地点検で、渋滞が発生していないことを確認したため、観点②**にて主要渋滞箇所からの特定解除を提案した。



<広域図>





<拡大図>



出典: 国土地理院地図を加工して作成




主道路である国道2号は該当基準を下回る(20km/h以下:0時間)



<富海拡幅の概要>



<方向③の速度低下要因>



<富海交差点改良前>



<富海交差点改良後>



<現地状況写真>



【参考】合同現地点検 結果

- 令和8年7月10日(金)、山口県警察本部交通管制センターに関係機関が集合し、警察・国土交通省のカメラを用いて、複数箇所を同時に合同現地点検を行い、主要渋滞箇所からの特定解除の可否を確認。

<合同現地点検箇所>

番号	交差点名	市町	主道路		従道路		主な速度低下要因	点検時の確認事項
			路線名	道路管理者	路線名	道路管理者		
①	岩国港	岩国市	国道2号	山口河川国道事務所	臨港道路	山口県	➢ 朝・タピーク時間帯の交通集中による速度低下	➢ 国道2号の渋滞状況(捌け残りの有無)
②	富海	防府市	国道2号	山口河川国道事務所	(県)富海停車場線	山口県	➢ 従道路の道路構造(急カーブ・交差点の連担)により、旅行速度が低下	➢ (県)富海停車場線の渋滞状況(捌け残りの有無)

【合同現地点検実施概要】

- ・日時:令和8年7月10日(金) 7:30~8:15
- ・場所:県警本部8階 交通管制センター
- ・参加者:山口河川国道事務所、山口県、山口県警察本部
- ・実施方法:交通管制センターにて、CCTV等で交通状況を確認し、主要渋滞箇所からの特定解除の可否を確認

県警モニターより、岩国港交差点において、交通がスムーズに流れることを確認



交通管制センター(山口県HP)

富海交差点従道路からの流入は1サイクル3台程度。捌け残りもなく、混雑による速度低下ではないことを確認



カメラ映像(富海交差点)

国道2号も交通がスムーズに流れていることを確認

