

交通障害発生箇所一覧



(H23年12月1日～H24年2月20日調査結果)

別紙 3

●9号山口市阿東地区 (9件交通障害発生)

障害発生箇所を①、②、③で表示

- ①: スリップ事故
- ②: スリップによる走行不能
- ③: 道路上でタイヤチェーンを装着




●191号長門地区ほか（5件交通障害発生）



障害発生箇所を①、②、③で表示
 ①:スリップ事故
 ②:スリップによる走行不能
 ③:道路上でタイヤチェーンを装着



●2号防府地区ほか（6件交通障害発生）



●2号山陽小野田・小月地区（10件交通障害発生）

